

温度と時間のトータル管理

材質硬化の還元(焼鈍・焼なまし)

帯鋼・切削工具鋼・バネ鋼・ハイス鋼 などを溶接した場合、高温ー自然空冷 により、材質硬化を起こします。

当社では材質硬化を起した材料を 母材硬度に近似させる為に放射温 度センサーフィードバック方式によ る自動焼鈍機を用意しております。 また、この装置は当社バット溶接機 および他社溶接機の温度管理に応 用することもできます。





用途例

焼鈍

- ●溶接部の硬化除去の焼鈍
- ●曲げ加工時の焼鈍
- ●導電セラミック材の焼鈍
- ●焼入れ、焼戻し等の熱処理

その他温度管理等の応用例

- ●加熱ベンディングの温度管理
- ●溶接温度管理
- ●加熱等による素材分析
- ●高周波加熱の温度管理
- ●ろ一付の温度管理

AT-2EM-MX

AT-2EM-MXは初期加熱温度・焼鈍温度・徐冷最終温度といった温度設定や、立上り時間・焼鈍時間・徐冷時間の時間設定のすべてをデジタルで設定でき、これらの条件の下で、コントローラーが温度と時間を高精度にコントロールします。

焼鈍温度の管理だけでなく、そこに至るまでの時間や徐 冷に要する時間が品質を決める重要なポイントとなり、 これらの条件をセットすれば、ワークを取り付け、焼鈍ボ タンを押すだけという簡単さで再現性の高い焼鈍をくり かえし行うことが可能となります。

AT-2EM-MX 標準仕様

入力電圧	AC200V 50/60Hz 単相
定格容量	6KVA(50% Duty)
制御方式	放射温度フィードバック サイリスタ 位相制御方式(デジタルPID制御機能付き)
クランプ方式	エアーシリンダークランプ フットスイッチ左右同時クランプ
電 極 幅	80mm
電極間隔	20~90mm 送りネジ手動可変
機械重量	200kg
機械寸法	510W x 729H x 742D(mm)

特殊仕様 定格容量 1


1KVA~最大150KVA

焼鈍温度範囲 100°C~500°C及び200°C~2000°C




初期加熱温度	300∼999℃
焼 鈍 温 度	300∼999℃
徐冷最終温度	300∼999℃
立上り時間	1~99 秒
焼 鈍 時 間	1~999 秒
徐冷時間	1~999 秒

TOKYO SHINDENKI



温度カーブ



EM-MX

EM-MX制御ユニットは、弊社溶接機(アプセットバット、フラッシュバット溶接機)または、他社溶接機などに接続して使用する、自動焼鈍制御ユニットで、その制御性能はAT-2EM-MX自動焼鈍機と同等です。





本 社:〒154-0012 東京都世田谷区駒沢3丁目28番11号